大功率：电机电流6A~20A，超过3A要加散热片。

PWM死区0.5us







比较器反电动势检测电路



三相无刷直流电机