





小功率：电机电流2A以下。
超过1A要贴散热片









比较器反电动势检测电路







调速方式：
1、电位调速
2、PPM信号调速
3、串口通信调速
4、按键调速

定时器安排：
定时器0：系统定时
定时器1：换相时间测量
定时器2：串口波特率
PWMB用于定时和捕获，周期为16位，时钟1us
PWMB软件定时器：换相30度角延时和避开退磁时间延时
PWMB捕获PPM信号：PWMB周期为16位，时钟1us